



Gemeinde Ingenried

Landkreis Weilheim - Schongau

www.ingenried.de



Wasserversorgung hält Gemeinde auf Trab

Damit die Versorgung aller Haushalte mit bester Wasserqualität gewährleistet werden kann, sind kontinuierliche Anstrengungen erforderlich. Eine Leckage an der Versorgungsleitung zwischen dem Tiefbrunnen und dem Verteilerhaus musste repariert werden. Größere Wassermengen gingen aufgrund einer durchgerosteten schadhaften Stelle verloren.



Der Gewittersturm verursachte Schäden an den Stromleitungen und einen Stromausfall im gesamten Gemeindegebiet über mehrere Stunden. Die Feuerwehr, der Wasserwart, der Bauhofmitarbeiter, der Elektroingenieur Hans-Peter Petz und Elektrotechnik Wolfgang Friebe waren die halbe Nacht unterwegs, um die Wasserversorgung am Laufen zu halten. Da der Notbetrieb für die UV- Anlage nur zwei Stunden anhält, musste eine Notstromversorgung für den Betrieb der Brunnenpumpe aufgebaut werden. Schwierig wurde die Situation, weil kein ausreichend dimensionierter Stromgenerator so kurzfristig zur Verfügung stand. Allen Beteiligten ein herzliches Vergelt`'s Gott.

Ingenried, 14. Juli 2023, Georg Saur