



Gemeinde Ingenried

Landkreis Weilheim - Schongau

www.ingenried.de



Nachbesserungen am Regenrückhaltebecken

Das im Herbst vergangenen Jahres erstellte Regenrückhaltebecken am Sojerweg wurde aufgrund von Schäden nach den ergiebigen und langanhaltenden Regenfällen im April und Mai nachgebessert. Der Rückhalt und der gedrosselte Ablauf mit 40 Liter pro Sekunde in den Kaltenbachgraben funktionierte problemlos. Die Firma Haseitl übernahm kleinere Humusierungen im Rahmen der Gewährleistung. Außerhalb der Gewährleistung musste eine Drainageleitung in den Ablaufschacht neu verlegt werden. In der südlichen Böschung des Beckens trat Wasser aus und die Humusschicht rutschte an zwei Stellen ab. Das austretende Wasser wurde neu gefasst und mit einem Drainageschlauch gezielt in die Beckensohle geleitet. Der Humus wurde mit Jutematten an der Böschung fixiert.



Ingenried, 07. Juli 2023, Georg Saur